

Om te onthouden

# Aandachtspunten bij kitverwerken: arborisico's



## Ongunstige houdingen

- Gebukt, op knieën, boven macht, met gedraaide rug en op ladder werken.
- Reiken, inknippen kitspuit.
- Maatregelen tegen ongunstige houdingen:
  - hulpmiddelen als steiger, hangbak, kitpistool met accu;
  - draag kniestukken en wissel vaak van werkhouding.

## Tillen en dragen

- Til zo min mogelijk:
  - gebruik kitpistool met accu in plaats van koolzuurcilinder;
  - gebruik bouwlift of hijsmiddelen;
  - plaats cilinder op een karretje of in een gordel of rugzakconstructie.
- Til maximaal 25 kilo per persoon; loop bij zware last een keer extra.

## Lawaai

Voorkom doofheid door lawaai van slijpers, zagen en compressors:

- houd zoveel mogelijk afstand tot de bron van het lawaai;
- beperk het geluid met middelen als dempers en omkastingen;
- draag gehoorbescherming en doe dat consequent.

## Trillingen

Voorkom schadelijke gevolgen hand-armtrillingen van voegensnijder en haakse slijper:

- onderhoud gereedschap goed;
- wissel werkzaamheden af;
- houd handen warm.

## Gevaarlijke stoffen

- Kitproducten zijn meestal irriterend, schadelijk en bijtend:
  - let goed op de waarschuwingen op het etiket.
- Kwartsstof hoort bij de kankerverwekkende stoffen:
  - gebruik adembescherming van minimaal type P2.
- Epoxy's zijn schadelijk voor de huid en kunnen leiden tot huidirritatie, eczeem en allergie:
  - zorg voor juiste kleding en lange handschoenen van nitril- of butylrubber;
  - werk met schoon gereedschap in gesloten systeem, zet werkplek af en mix rustig.

## Veiligheid

- Werken op hoogte: steiger in plaats van ladder.
- Zet koolzuurcilinders bij vervoer goed vast.
- Open kitworsten met tangetje in plaats van Stanley-mes.